

COMUNE DI JESI

SERVIZIO TECNICO

Interventi di straordinaria manutenzione di un edificio bifamiliare sito in via S.Marcello 35 censito al c.f. al fg. 2 part. 69

Progetto Preliminare definitivo

Settembre 2017

ELABORATI GRAFICI DELLO STATO ATTUALE

A

PROGETTAZIONE :

geom. Gianroberto Raccetti

A. DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI

ELABORATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DI G.C./C.C. IN DATA

Allegati :

Avv. 1 Localizzazione dell'immobile

Avv. 2 Planimetria stato attuale

Avv. 3 Foto dell'appartamento 1° piano

Avv. 3 bis Foto dell'appartamento 1° piano

Tav. 1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



Planimetria Generale
Scala 1:500

Planimetria del Lottino
Scala 1:100

Tav. 2 PIANTE stato attuale



Pianta Piano Terra
Scala 1:100

Pianta Piano Mezzanino
Scala 1:100

Pianta Primo Piano con viste fotografiche
Scala 1:100

Tav. 3 Foto dell'appartamento al 1° piano



Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Tav. 3 bis Foto dell'appartamento al 1° piano



Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14